





安全评价报告信息公开表格（浙江银隆不锈钢有限公司）

被评价单位名称		浙江银隆不锈钢有限公司	
评价项目名称/项目编号		浙江银隆不锈钢有限公司危险化学品使用和储存场所安全现状评价/第2410010号	
项目简介（含图片）		浙江银隆不锈钢有限公司位于浙江省龙泉市塔石乡金岗工业园区，本项目东侧为道路，隔道路浙江中信不锈钢有限公司；南侧为山体；西侧为浙江奔际不锈钢有限公司；北侧为金岗大道，隔金岗大道为浙江强兴特钢有限公司。	
			
			
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司	
项目组长		袁福江	
技术负责人		蒋永成	
过程控制负责人		吴芳萍	
评价报告编制人		袁福江、汪胜红	
报告审核人		夏字科	
参与评价工作	安全评价师	袁福江、汪胜红、张奇峰、段建勇、张卫兴	
	注册安全工程师	袁福江、汪胜红、张奇峰、段建勇、张卫兴	
	技术专家	/	
现场开展安全评价工作	编制人员	袁福江、汪胜红	
	时间	2024.11.6—2025.1.17	
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告	
评价报告提交时间		2025.1.17	